



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
POLITIA LOCALA
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA
SI CONTROL

DIRECȚIA CONTROL
Serviciul Control Disciplină în Construcții

NR.4665.14/C/16.12.2014

Către
Asociația Salvați Cartierele Damăroaia și Bucureștii Noi
B-dul Timișoara nr. 119, sector 1

Ca urmare a petiției dumneavoastră înregistrată la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București sub nr. 4665/C/853/DC/2014, prin care solicitați verificarea lucrărilor de construire executate pe terenul situat în str. Jimbolia nr. 56, sector 1, vă facem următoarele precizări:

După cum v-am comunicat prin adresele noastre numerele 5690/C/2012; 4589/C/2013 și 6587/C/2013, imobilul executat în str. Jimbolia nr. 56, sector 1, nu respectă prevederile Autorizației de Construire nr. 669 din 24.09.2012 emisă de către Primăria Municipiului București, în sensul ca a fost executat un imobil având regim de înălțime S+P+2E+M în loc de un imobil având regim de înălțime S+P+2E, iar retragerea construcției față de limita posterioară a proprietății, este de aproximativ 5m în loc de 8m. Fapt pentru care direcția noastră a sesizat organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, prin adresa nr. 5346.1/C/13.11.2012.

În prezent s-au efectuat verificări la imobilul situat la adresa mai sus amintită constatandu-se că în subsol pe limita din spate a acestuia au fost executate lucrări de construire pentru amenajarea unui apartament. Având în vedere că d-na Maria Stan, nu a prezentat documente privind modul de executare a acestor lucrări și nici planurile vizate spre neschimbare ale Autorizației de Construire nr.172/1121335/08.04.2013, emisă de Primăria Municipiului București, aceasta a fost sancționată contravențional potrivit prevederilor art. 26, lit. f, din Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, totodată fiind sesizate organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, prin adresa nr. 4665.12/C/2014.

Vă aducem la cunoștință că actuala configurație a imobilului din str. Jimbolia nr. 56, sector 1, a fost intabulată și înscrisă în Cartea Funciară a UAT București Sectorul 1, având nr. cadastral 223923, acesta având 10 unități locative dispuse la parter, etajul 1, etajul 2 și mansardă.

Pentru mai multe informații privind modul în care au fost autorizate și recepționate lucrările de construire trebuie să vă adresați Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, iar pentru modul în care lucrările de construire au fost intabulate și înscrise în cartea funciară trebuie să vă adresați Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București.

Cu stimă,

Director executiv adjunct,

Mihai IORDACHE

Înt./red. R.C.G.
Nr. ex. 2



Șef serviciu,

Carmen TORBĂ

1 / 1

